

COMUNE DI OVIGLIO - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CORTINA MURARIA IN LATERIZI (DI PROPRIETÀ COMUNALE)

Da Via Alessandro Volta a Via Cesare Battisti (lato esterno ed interno)

Alta Sorveglianza

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Per le Province di AL-AT-CN

Committenza

Comune di Oviglio



Progettazione/Direzione dei Lavori

Arch. Antonella Barbara CALDINI Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio

15011 Acqui Terme (AL) - Via Jona Ottolenghi n.6 Tel. 0144.323990 - E-mail: antonella.caldini@hotmail.com www.restauroeconservazione.info





Si precisa che i prezzi indicati nel presente computo metrico estimativo sono stati desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Piemonte edizione **2020** e dal Prezzario dei Beni Artistici, Edizione DEI **2019**. I prezzi unitari sono già comprensivi delle spese generali e degli utili di impresa.

aprile 2022

Il Progettista

Arch. Antonella Barbara CALDINI Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio

Comune di Oviglio Provincia di Alessandria

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CORTINA MURARIA IN LATERIZI (DI PROPRIETA' COMUNALE) CHE SI ESTENDE DA VIA ALESSANDRO VOLTA A VIA CESARE BATTISTI (LATO ESTERNO ED INTERNO)

COMMITTENTE:

Comune di Oviglio

Acqui Terme, 20/04/2022

IL TECNICO
Arch. Antonella Barbara CALDINI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Operazioni preliminari (SpCat 1)							
1 27.A05.A15. 005	Asportazione a secco di depositi superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti. Nel caso di depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terricio, deiezioni animali ecc				320,000	320,00		
	SOMMANO m2					320,00	9,32	2′982,40
2 27.A05.A25	Preconsolidamento nei casi di perdita di coesione degli intonaci, propedeutica ad altre operazioni di restauro, mediante infiltrazione di materiale consolidante. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno. - nei casi di polverizzazione dei laterizi				25,000	25,00		
	SOMMANO m2					25,00	102,27	2′556,75
	Disinfezione e disinfestazione (SpCat 2)							
3 27.A05.E05	Applicazione di prodotto biocida a spruzzo, iniezione o pennello e rimozione meccanica dei microrganismi biodeteriogeni, inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di applicazione				110,000	110,00		
	SOMMANO m2					110,00	67,34	7′407,40
	Pulitura e rimozione elementi incongrui (SpCat 3)							
4 27.A07.C10	Intervento di pulitura con acqua addizionata ad agenti tensioattivi non ionici neutri per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa idonea tamponatura di risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di materiale assorbente. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti (sulle zone che dopo le azioni preliminari non risultano ancora sufficientemente pulite). L'intervento comprende anche la cauta rimozione degli elementi incongrui (chiodi, staffe, perni vecchi ed arrugginiti).				70,000	70,00		
	SOMMANO m2					70,00	79,03	5′532,10
	SOMMANO IIIZ					70,00	, ,,03	3 332,10
5 025044.a	Estrazione di sali solubili (in corrispondenza delle zone sommitali e basamentali), anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazioni con carte assorbenti ed acqua demineralizzata, ripetute fino a completa estrazione- Intervento circoscritto alle sole zone interessate dal fenomeno							
	oneosermo ane sole zone interessate dai renomeno				13,000	13,00		
	SOMMANO m2					13,00	38,62	502,06
	Consolidamente (Sp.Cat A)							
6	Consolidamento (SpCat 4)							
02.P90.U25. 010	Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia							
	A RIPORTARE							18′980,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Overtità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′980,71
	degli interstizi con spazzole idonee, comprendente il rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di quelli erosi, la ripresa di piccole lesioni a scuci-cuci, incluso ogni rifacimento di quelle parti di paramento non completamente fugate sia verticalmente che orizzontalmente nonchè delle zone oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2: sostituzione media 4 mattoni al metro quadrato. L'intervento interesserà la porzione di muratura attualmente coperta da rete verde protettiva.				41,000	41,00		
	SOMMANO m2					41,00	68,41	2′804,81
7 025032	Consolidamento delle fessurazioni presenti sulla muratura in laterizi in conseguenza della creazione di soluzioni di continuità tra gli elementi tessiturali, mediante iniezioni di miscele leganti a base di calce a basso contenuto di sali solubili inclusi gli oneri relativi all'esecuzione dei fori e all'eventuale sigillatura preventiva delle fenditure.				32,000	32,00		
	SOMMANO m					32,00	123,29	3′945,28
							ĺ	Ź
8	Revisione finale e stilatura dei giunti mancanti (SpCat 5) Revisione e ripresa della stilatura dei giunti di malta tramite							
025063.a	scarnitura delle vecchie malte con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malta di calce ed inerti adeguati (intervento circoscritto alle parti di cortina muraria che risultano prive delle stilature) SOMMANO m2				32,000	32,00	195,90	6′268,80
	Impianto di cantiere (SpCat 6)							
9 NP01	Impianto di cantiere consistente nella realizzazione di quadro elettrico di cantiere (compresa la messa a terra) con allacciamento ai contatori esistenti della Proprietà, predisposizione certificazione L.46/90 (messa a terra), posa in opera cartellonistica di cantiere a norma di legge. Fornitura (a carico dell'impresa affidataria dei lavori) Piano Operativo di Sicurezza (POS).				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
10 01.P24.C75.0 15	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispesl, installata su autocarro, con braccio a più snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Con sollevamento della navicella fino a m 32. La piattaforma verrà utilizzata per gli interventi sulle parti più alte della muratura (Via Volta e piazzetta)				80,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	88,52	7′081,60
	Costi della sicurezza (incluse misure connesse all'emergenza sanitaria COVID-19) (SpCat 7)							
11	Oneri della sicurezza (incluse misure connesse all'emergenza sanitaria							
	A RIPORTARE							39′881,20

									pag. 4
Num.Ord. TARIFFA		DIMENSIONI					IMPORTI		
	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
		RIPORTO							39′881,20
NP02	COVID-19)								
	,					1,000	1,00		
		SOMMANO a corpo					1,00	966,84	966,84
		Parziale LAVORI A MISURA euro							40′848,04
		TOTALE euro							40′848,04
		TOTALE curo							
		1001							
		ANTECONOMI, ASS.							
		S Arch & A							
		E ANTINGETTO TELL							
		PAROL MAR							
		674							
		* 'M. '(e							
		A RIPORTARE							
		A KII OKTAKL							

		1 8 -					
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI					
		TOTALE					
	RIPORTO						
001 002 003 004 005 006 007	Riepilogo SUPER CATEGORIE perazioni preliminari isinfezione e disinfestazione ultiura e rimozione elementi incongrui consolidamento evisione finale e stilatura dei giunti mancanti npianto di cantiere costi della sicurezza (incluse misure connesse all'emergenza sanitaria COVID-19)						
	Totale SUPER CATEGORIE eur						
	Acqui Terme, 20/04/2022						
	II Tecnico Arch. Antonella Barbara CALDINI						
	The state of the s						
	A DIDODTADE	+					
	A RIPORTARE						

		1 8 -
DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
TOTALE OPERE al netto degli oneri di sicurezza euro Costi della SICUREZZA non soggetti a ribasso euro TOTALE LAVORI (iva esclusa) euro IVA 10% euro		39′881,20 966,84 40′848,04 4′084,80
A) TOTALE LAVORI (iva inclusa) euro		44′932,84
SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI Progettazione/DL/collaudo euro Cassa Nazionale Architetti (4%) euro Bolli euro		4′084,80 163,39 2,00
B) TOTALE SPESE TECNICHE (oneri inclusi) euro		4′250,20
Incentivo per funzioni tecniche (ex art.13 Codice Contratti) euro		816,96
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO euro		50′000,00
Acqui Terme, 20/04/2022		
Il Tecnico		
Arch. Antonella Barbara CALDINI		
Sold Control of the c		
	A RIPORTARE	