



PROVINCIA DI ALESSANDRIA COMUNE DI OVIGLIO

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI VIA ELISO RIVERA VIA GUGLIELMO MARCONI

## COMMITTENTE

COMUNE di OVIGLIO Piazza Umberto I, 3 15026 OVIGLIO (AL)

IL TECNICO	TAVOLA 5/5
	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VIA ELISO RIVERA VIA GUGLIELMO MARCONI
disegnato da I.g data 25/03/2019	scala  file: 5 5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTOGRAFIA 1 - VIA E. RIVERA (strada bianca con buche e avvallamenti)



FOTOGRAFIA 2 - VIA E. RIVERA (strada bianca con buche e avvallamenti)



FOTOGRAFIA 3 - VIA E. RIVERA (strada bianca con buche e avvallamenti)



FOTOGRAFIA 4 - VIA E. RIVERA (strada bianca con buche e avvallamenti)



FOTOGRAFIA 5 - VIA E. RIVERA (strada bianca con buche e avvallamenti)



FOTOGRAFIA 6 - VIA E. RIVERA (strada bianca con buche e avvallamenti)



FOTOGRAFIA 7 - VIA G. MARCONI (particolare del cedimento con formazione avvallamento)



FOTOGRAFIA 8 - VIA G. MARCONI (particolare del cedimento con formazione avvallamento)

